

工事履歴一覧

01002936:朝日プラザ八広

当社年度	引渡日	工事件名	工事期間	工事金額	工事会社	予算区分
2023	2023/05/11	405号室避難ハッチ標識交換工事	2023/03/01～2023/05/31	25,300	日本ハウズイング	スポット
2023	2023/04/27	外階段照明交換工事	2023/04/27～2023/04/30	521,400	日本ハウズイング	スポット
2023	2023/04/15	消防設備点検指摘改修工事	2023/03/01～2023/05/31	407,000	日本ハウズイング	スポット
2022	2022/11/24	誘導灯交換工事	2022/11/14～2023/01/31	121,000	日本ハウズイング	スポット
2022	2022/09/15	雨水管補修工事	2022/09/01～2022/10/10	103,400	日本ハウズイング	スポット
2022	2022/07/21	感知器取替工事	2022/07/22～2022/07/31	25,300	日本ハウズイング	スポット
2022	2022/05/11	301号室給湯管一部引替工事	2022/05/10～2022/05/31	22,000	日本ハウズイング	スポット
2021	2021/11/17	402号室漏水に伴うDKフローリング貼替	2021/11/01～2021/12/31	682,000	日本ハウズイング	スポット
2021	2021/09/10	402号室 漏水調査費	2021/07/12～2021/07/30	62,700	日の丸不動産株式会社	スポット
2021	2021/07/29	302号室漏水被害内装復旧工事	2021/07/19～2021/08/31	189,200	日本ハウズイング	スポット
2021	2021/07/06	402号室漏水調査に伴う開口部復旧工事	2021/07/01～2021/07/31	166,100	日本ハウズイング	スポット
2021	2021/06/21	402-302号室台所雑排水立管改修工事	2021/06/21～2021/06/21	306,900	日本ハウズイング	スポット
2020	2021/03/15	5階外階段照明交換工事	2021/03/01～2021/03/31	84,700	日本ハウズイング	スポット
2020	2021/01/19	802号室給湯管漏水部引替工事	2021/01/13～2021/01/31	26,400	日本ハウズイング	スポット
2020	2021/01/08	消防設備点検指摘改修工事(共用部)	2020/11/01～2021/01/31	1,188,000	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/12/11	消防用設備改修工事(共用部)	2020/11/01～2021/01/31	217,830	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/09/17	旧受水槽室排水ポンプ交換工事(3個玉)	2020/09/17～2020/09/17	220,000	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/07/28	804号室漏水に依る原状回復工事	2020/07/25～2020/07/28	396,000	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/06/09	5階共用廊下原状回復工事	2020/05/13～2020/05/14	253,000	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/05/13	管理室漏水に依る原状回復工事	2020/05/12～2020/05/13	429,000	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/04/20	1005号室洗濯排水漏水修理工事	2020/04/20～2020/04/20	72,600	日本ハウズイング	スポット
2020	2020/04/07	904号室給湯管引替工事	2020/04/03～2020/04/30	429,000	日本ハウズイング	スポット
2019	2020/03/24	201-管理室流し系統雑排水縦管改修工事	2020/03/18～2020/03/31	341,000	日本ハウズイング	スポット
2019	2019/09/30	給水方式変更工事(増圧-高置水槽併用)	2019/08/19～2019/09/30	20,140,000	日本ハウズイング	予算工事
2019	2019/09/10	1005号室漏水修理	2019/09/09～2019/09/30	30,000	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/03/27	601号室設備改修工事	2019/03/11～2019/03/27	1,598,400	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/03/13	601-501号室共用排水縦管改修工事	2019/03/11～2019/03/13	680,400	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/03/05	302号室漏水に依る原状回復工事	2019/02/25～2019/03/31	492,424	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/02/22	804号室量水器一次側バルブ交換工事	2019/02/14～2019/02/28	64,800	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/02/22	601号漏水調査及び調査に伴う開口部復旧	2019/02/22～2019/02/22	212,072	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/02/07	302号室漏水被害原因調査及び開口部復旧	2019/02/07～2019/02/07	199,800	日本ハウズイング	スポット
2018	2019/02/06	304号室漏水に依る原状回復工事	2019/02/04～2019/02/06	498,542	日本ハウズイング	スポット
2018	2018/11/20	404号室洗濯排水管交換工事	2018/11/20～2018/11/20	41,040	日本ハウズイング	スポット
2018	2018/10/30	501号室漏水に依る原状回復工事	2018/10/30～2018/11/30	972,000	日本ハウズイング	予算工事
2018	2018/10/12	501号室給湯管引替工事	2018/10/12～2018/10/12	355,320	日本ハウズイング	スポット
2018	2018/08/09	受水槽定水位弁パイロット管改修工事	2018/08/09～2018/08/09	137,160	日本ハウズイング	予算工事

2018	2018/08/02	601号室給湯管引替工事	2018/08/01~2018/08/31	410,400	日本ハウズイング	スポット
2018	2018/07/17	非常照明器具交換工事	2018/07/17~2018/07/17	72,360	日本ハウズイング	スポット
2017	2018/02/21	705号室漏水被害原状回復工事	2018/02/21~2018/02/21	97,200	日本ハウズイング	予算工事
2017	2017/12/28	802号室漏水被害原状回復工事	2017/12/28~2017/12/28	86,940	日本ハウズイング	予算工事
2017	2017/05/31	大規模修繕工事	2017/02/01~2017/05/31	0	㈱原瀬建設工業	スポット
2016	2017/03/30	802号室PS給水管漏水補修作業	2017/03/30~2017/03/30	12,960	日本ハウズイング	予算工事
2016	2016/10/13	804号室漏水原因調査	2016/10/13~2016/10/13	196,560	日本ハウズイング	予算工事
2016	2016/10/13	103号室量水器廻り漏水部分改修工事	2016/10/13~2016/10/13	79,920	日本ハウズイング	予算工事
2016	2016/08/23	高架水槽電極棒交換工事	2016/08/01~2016/08/31	69,120	日本ハウズイング	予算工事
2016	2016/07/27	外部階段照明器具交換工事(2台)	2016/07/27~2016/07/27	102,600	日本ハウズイング	予算工事
2015	2016/01/30	11階回路非火災調査	2016/01/30~2016/01/30	105,840	日本ハウズイング	スポット
2015	2015/06/29	ポリバケツ置場扉補修工事	2015/06/24~2015/06/24	54,000	日本ハウズイング	スポット
2015	2015/06/10	サクラ剪定	2015/06/01~2015/06/30	126,900	日本ハウズイング	スポット
2015	2015/05/29	ゴミ置場扉補修工事	2015/05/27~2015/05/27	37,800	日本ハウズイング	スポット
2014	2014/11/06	樹木剪定	2014/11/04~2014/11/04	29,160	日本ハウズイング	スポット
2014	2014/07/31	605号室漏水に伴う原状回復工事	2014/07/18~2014/07/24	1,434,405	日本ハウズイング	スポット
2014	2014/06/30	605号室漏水に伴う原因調査	2014/06/18~2014/06/18	64,800	日本ハウズイング	スポット
2014	2014/06/30	504号室ウェザーカバー防鳥網取付工事	2014/06/10~2014/06/10	97,200	日本ハウズイング	スポット
2013	2013/09/30	避難はしご標識板納品	2013/09/30~2013/09/30	2,625	日本ハウズイング	スポット
2012	2012/08/13	防火ダンパー付ウェザーカバー交換工事	2012/08/08~2012/08/08	139,650	日本ハウズイング	スポット
2012	2012/08/07	非常照明器具交換工事	2012/08/02~2012/08/02	84,000	日本ハウズイング	予算工事
2012	2012/06/08	702号室漏水原因調査	2012/06/06~2012/06/06	109,200	日本ハウズイング	スポット
2010	2010/12/27	701号室漏水に依る原状回復工事	2010/12/20~2010/12/21	210,000	日本ハウズイング	スポット
2010	2010/12/20	701号室排水立管漏水補修工事	2010/12/17~2010/12/17	161,700	日本ハウズイング	スポット
2010	2010/12/14	701号室漏水原因調査	2010/08/24~2010/08/24	174,300	日本ハウズイング	スポット
2010	2010/10/08	103号室給湯管更新工事	2010/10/02~2010/10/03	393,750	日本ハウズイング	スポット
2010	2010/08/19	201号室給湯管漏水調査補修作業	2010/07/27~2010/07/27	31,500	日本ハウズイング	スポット
2010	2010/06/28	消防設備点検指摘改修工事	2010/06/12~2010/06/12	294,000	日本ハウズイング	スポット
2009	2009/07/22	404号室排水管改修及び内装復旧工事	2009/07/06~2009/07/13	408,450	日本ハウズイング	スポット
2009	2009/06/01	東電柱移設に伴う電波障害施設改修工事	2009/05/11~2009/05/11	150,000	日本ハウズイング	スポット
2008	2009/03/30	404号室PS内漏水調査・補修工事	2009/02/22~2009/02/22	210,000	日本ハウズイング	スポット
2008	2008/12/26	東電柱移設に伴う電波障害施設改修工事	2008/10/29~2008/10/29	262,500	日本ハウズイング	スポット
2007	2007/12/08	1002号室改修工事	2007/12/03~2007/12/08	1,638,000	日本ハウズイング	スポット
2007	2007/10/06	漏水に依る原状回復工事(1103号室)	2007/09/29~2007/10/06	231,000	日本ハウズイング	スポット
2007	2007/09/28	トイレ改修工事(1105室)	2007/09/28~2007/09/28	115,500	日本ハウズイング	スポット
2007	2007/07/26	1002号室内装追加工事	2007/07/26~2007/07/26	189,000	日本ハウズイング	スポット
2007	2007/07/12	1002号室内装工事	2007/07/09~2007/07/12	656,250	日本ハウズイング	スポット
2007	2007/05/18	漏水による原状回復工事(804)	2007/05/14~2007/05/18	535,500	日本ハウズイング	スポット

2006	2007/02/06	メーターボックス内通気管補修工事	2007/02/06~2007/02/06	132,300	日本ハウズイング	スポット
2006	2006/10/10	洗濯排水管改修工事(1102号室)	2006/10/10~2006/10/10	30,450	日本ハウズイング	スポット
				40,949,628		